

## Dakinspectie



## Eerder rapport ophalen

<b>Naam inspecteur</b>	M. Voorbeeld
<b>Bent u IMDV gecertificeerd?</b>	Nee
<b>Emailadres factuur / rapportage</b>	info@imd'v.nl
<b>Gecontroleerde RI&amp;E rapportage gewenst?</b>	Ja

## Rapportage Dakinspectie

<b>Naam bedrijf (opdrachtgever):</b>	Jan Klaasen
<b>Naam beheerder van het object:</b>	Bert Jansen
<b>Projectnaam</b>	Proefproject
<b>Plaats object:</b>	Rotterdam
<b>Adres object:</b>	Straatweg
<b>Huisnummer object</b>	13
<b>Postcode object</b>	1234 AB
<b>Bijzonderheden locatie</b>	Stedelijk gebied, Toegankelijk voor het publiek
<b>Bouwjaar object</b>	1950
<b>Aard van het gebouw</b>	Woonhuis / villa
<b>Windgebied</b>	Gebied II (Zeeland, Z-Holland, rest N-Holland, Flevoland, Friesland & Groningen)
<b>Aantal dakdelen plat</b>	3
<b>Aantal dakdelen hellend</b>	2
<b>Bijzondere omstandigheden</b>	Sociale instelling

## Per in te vullen dakdeel plat

### Kenmerken dakdeel plat

<b>Nummer / naam dakvlak:</b>	1
<b>Dakafwerking</b>	Grind, Groendak
<b>Dakbedekking</b>	Bitumen
<b>Dampremmende laag</b>	Geen
<b>Onderconstructie</b>	Hout
<b>Installaties</b>	Blikseminstallatie, Luchtbehandeling (airco / warmtepomp), Rookgasafvoeren
<b>Hoogte dak</b>	6
<b>Oppervlakte dakvlak</b>	200
<b>Aantal afvoeren</b>	8
<b>Afschot</b>	Matig afschot
<b>Lichtstraat / koepels</b>	Geen
<b>Toegankelijkheid van het dak</b>	Binnendoor, Dakraam, Luik
<b>Is het dak veilig / verantwoord toegankelijk?</b>	Veilig
<b>Conditie van het dak</b>	Goed, gesloten en schoon
<b>De komende twee jaar zijn de volgende vervangingswerkzaamheden benodigd:</b>	Niets

### Foto's

#### Photo



<b>Nummer / naam dakvlak:</b>	2
<b>Dakafwerking</b>	Parkeerdak
<b>Dakbedekking</b>	EPDM
<b>Isolatie</b>	EPS
<b>Dampremmende laag</b>	Aanwezig
<b>Onderconstructie</b>	Hout, Metaal

<b>Dakrand</b>	Haakse opstand met daktrim
<b>Opgaand werk</b>	Metselwerk met lood
<b>Installaties</b>	Blikseminstallatie, Telecom installatie
<b>Hoogte dak</b>	8
<b>Oppervlakte dakvlak</b>	100
<b>Aantal afvoeren</b>	3
<b>Afschot</b>	Goed afschot
<b>Lichtstraat / koepels</b>	1
<b>Toegankelijkheid van het dak</b>	Buitenom, Kooiladder
<b>Is het dak veilig / verantwoord toegankelijk?</b>	Niet veilig
<b>Conditie van het dak</b>	Matig met reparatiestukken en vervuild
<b>De komende twee jaar zijn de volgende vervangingswerkzaamheden benodigd:</b>	Veel

## Per in te vullen dakdeel hellend

### Kenmerken dakdeel hellend

<b>Nummer / naam dakvlak</b>	3
<b>Dakvorm</b>	Koepeldak, Piramidedak
<b>Dakbedekking</b>	Keramische pannen
<b>Dakconstructie</b>	Gordingkap
<b>Dakdoorbrekingen</b>	Dakramen
<b>Hoogte van de nok</b>	6
<b>Lengte dakvlak van goot naar nok</b>	12
<b>Hoogte goot</b>	6
<b>Soort goot</b>	Mastgoot in beugels
<b>Installaties</b>	Rookgasafvoeren, Telecom installatie
<b>Is het dakvlak geïsoleerd?</b>	Ja
<b>Toegankelijkheid van het dak</b>	Dakraam, Luik, Overig
<b>Is het dak veilig / verantwoord toegankelijk?</b>	Veilig
<b>Is het dak bereikbaar met een hoogwerker?</b>	Nee
<b>Begaanbaarheid goot / dak</b>	Werkplekinrichting
<b>Conditie van het dak</b>	Goed, gesloten en schoon
<b>De komende twee jaar zijn de volgende vervangingswerkzaamheden benodigd:</b>	Geen

## Aanwezige valbeveiliging

<b>Is er permanente valbeveiliging aanwezig?</b>	Ja
<b>Vormen van permanentente valbeveiliging op het dak</b>	Dakhaken, Kabelsystemen
<b>Is het voorzienbaar onderhoud veilig uit te voeren?</b>	Nee
<b>Indien nee, welke werkzaamheden niet?</b>	Reinigen dakvensters, Rookgasafvoeren controleren
<b>Aanwezige valbeveiliging</b>	
<b>Soort valbeveiliging</b>	Dakhaken
<b>Aantal systemen</b>	6
<b>Mag de valbeveiliging gebruikt worden?</b>	Is periodiek gekeurd en goedbevonden
<b>Is de valbeveiliging getest (600 KN proef)?</b>	Onbekend
<b>Testresultaat</b>	Goedgekeurd
<b>Uw email-adres</b>	info@imdv.nl